


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1309-21-6-24039	2024/12/10	所检项目合格。	
2	GX-B1500/21-6-24155	2024/12/10	综合判定：合格。	


3	GX-B1500/21-6-24156	2024/12/10	综合判定：合格。	
4	GX-B1500/21-6-24157	2024/12/10	综合判定：合格。	
5	GX-B1309-21-6-24040	2024/12/10	所检项目合格。	

6	GX-B1500/21-6-24158	2024/12/10	综合判定：合格。	
7	GX-B1500/21-6-24159	2024/12/10	综合判定：合格。	
8	GX-B1500/21-6-24160	2024/12/10	综合判定：合格。	

9	GX-B1324/21-6-24064	2024/12/10	本次共检三相交流电动机1台，1台三相交流电动机所检项目合格。		
10	GX-B1539/22-6-24016	2024/12/10	所检项目合格。		
11	GX-B1539/22-6-24017	2024/12/10	所检项目合格。		

12	GX-B1539/22-6-24018	2024/12/10	所检项目合格。			
13	GX-B1539/22-6-24019	2024/12/10	所检项目合格。			
14	GX-B1539/22-6-24020	2024/12/10	所检项目合格。			

15	GX-B1539/22-6-24021	2024/12/10	所检项目合格。	
16	GX-B1539/22-6-24022	2024/12/10	所检项目合格。	
17	GX-B1598/24-6-24153	2024/12/11	实测钢丝绳有效 截面积损失百分比最 大为1.71%，小于5% 为正常。	

18	GX-B1598/24-6-24154	2024/12/11	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.24%，小于5%为正常。	
19	GX-B1598/24-6-24155	2024/12/11	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.29%，小于5%为正常。	
20	GX-B1598/24-6-24156	2024/12/11	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.11%，小于5%为正常。	

21	GX-B1598/24-6-24157	2024/12/11	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.09%，小于5%为正常。	
22	GX-B1598/24-6-24158	2024/12/11	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.10%，小于5%为正常。	
23	GX-B1305/21-6-24034	2024/12/11	综合判定：合格。	

24	GX-B1304/21-6-24050	2024/12/13	综合判定：合格。	
25	GX-B1304/21-6-24051	2024/12/13	综合判定：合格。	
26	GX-B1304/21-6-24048	2024/12/11	综合判定：合格。	

27	GX-B1304/21-6-24049	2024/12/11	综合判定：合格。		
----	---------------------	------------	----------	--	---