

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1341/24-9-25065	2025.6.3	综合判定：合格。	
2	GX-B1341/24-9-25066	2025.6.3	综合判定：合格。	
3	GX-B1343/21-9-25025	2025.6.3	1. 矿井总进风量：1554.7m3/min， 矿井总回风量：1615.7m3/min； 2. 主通风机风量：1681.4m3/min； 3. 矿井有效风量：1068.9m3/min； 4. 矿井有效风量率：63.6%； 5. 机站风量：I号矿体314回风平硐主通风机994.7m3/min，II号矿体325回风平硐主通风机686.7m3/min； 6. 机站风压：I号矿体314回风平硐主通风机673Pa，II号矿体325回风平硐主通风机462Pa； 7. 矿井通风阻力：I号矿体314回风平硐通风系统645.6Pa，II号矿体325回风平硐通风系统445.3Pa。	

4	GX-B1371/21-9-25020	2025年6月4日	存在问题： 1、传感器未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 
5	GX-B1371/21-9-25021	2025年6月4日	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 

6	GX-B1371/21-9-25022	2025年6月4日	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。 3、报警记录月报表内容不全。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 
7	GX-B1371/21-9-25023	2025年6月4日	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。 3、报警记录月报表内容不全。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 

8	GX-B1371/21-9-25025	2025年6月5日	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。	
---	---------------------	-----------	--	---