




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1310/21-3-24182	2024. 8. 1	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		
2	GX-B1428/21-3-24039	2024. 8. 1	无缺陷迹痕显示。		

3	GX-B1328/20-3-24125	2024. 8. 1	所检项目合格	
4	GX-B1328/20-3-24126	2024. 8. 1	所检项目合格	
5	GX-B1321/20-3-241792~241793	2024. 8. 5	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	

6	GX-B11416/22-3-24020	2024. 8. 2	综合判定：合格。	
7	GX-B11416/22-3-24021	2024. 8. 2	综合判定：合格。	

8	GX-B11416/22-3-24022	2024. 8. 2	综合判定：合格。	
9	GX-B11416/22-3-24024	2024. 8. 2	综合判定：合格。	

10	GX-B11416/22-3-24025	2024. 8. 2	综合判定：合格。	
11	GX-B11416/22-3-24026	2024. 8. 2	综合判定：合格。	

12	GX-B11416/22-3-24027	2024. 8. 2	综合判定：合格。	
13	GX-B11416/22-3-24028	2024. 8. 2	综合判定：合格。	

14	GX-B1415/22-3-24032	2024. 8. 5	综合判定：合格。	 2024.6.12
15	GX-B1611/23-3-24001	2024年8月5日	所检项目合格。	 2024.5.22
16	GX-B1611/23-3-24002	2024年8月5日	所检项目合格。	 2024.5.22

17	GX-B1328/20-3-24139	2024. 8. 5	合格	
18	GX-B1328/20-3-24140	2024. 8. 5	合格	