

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
56	GX-B1522/20-Y-24114	2024年8月28日	所检项目合格。	
57	GX-B1515/22-Y-24011	2024. 8. 29	所检项目合格。	

58	GX-B1328/20-Y-24063	2024年8月28日	所检项目合格。	
59	GX-B1328/20-Y-24064	2024年8月28日	所检项目合格。	

60	GX-B1328/20-Y-24065	2024年8月28日	本次共检绝缘胶垫5块， 5块绝缘胶垫合格。	
61	GX-B1521/20-Y-24564	2024年9月2日	所检项目合格。	

62	GX-B1521/20-Y-24565	2024年9月2日	所检项目合格。	
63	GX-B1521/20-Y-24566	2024年9月2日	所检项目合格。	

64	GX-B1521/20-Y-24567	2024年9月2日	所检项目合格。	 A yellow SANY HW5020 wheel loader is shown in a desert-like environment. The machine is viewed from a side-rear angle. A person is visible in the operator's cab. The date stamp '2024/8/23' is located in the bottom right corner of the image.
65	GX-B1539/22-Y-24298	2024年9月2日	所检项目合格。	 A yellow SANY wheel loader is shown in a desert-like environment. A person wearing a high-visibility vest and a red hard hat stands next to the machine. The date stamp '2024/8/22' is located in the bottom right corner of the image.