

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
118	GX-B1363/22-A-24702	2024/12/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
119	GX-B1363/22-A-24703	2024/12/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
120	GX-B1367/20-A-24093	2024/12/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
121	GX-B1363/22-A-24700	2024/12/10	所检项目合格。	 <p>2024.12.09</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
122	GX-B1364/22-A-241407	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
123	GX-B1364/22-A-241408	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
124	GX-B1367/20-A-24094	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
125	GX-B1363/22-A-24705	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
126	GX-B1363/22-A-24706	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
127	GX-B1363/22-A-24707	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
128	GX-B1363/22-A-24704	2024/12/10	所检项目合格。	 A photograph showing two men in winter jackets inspecting a large, complex industrial machine. The machine has a prominent vertical pipe and a large, dark, rectangular component. One man is on the left, leaning over the machine, and the other is on the right, looking into a panel. The background shows a window with a red frame and a green trash bin. A date stamp '2024 12 07' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
129	GX-B1363/22-A-24709	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
130	GX-B1363/22-A-24649	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
131	GX-B1363/22-A-24670	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
132	GX-B1363/22-A-24674	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
133	GX-B1363/22-A-24701	2024/12/11	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in white protective suits and yellow gloves inspecting a piece of industrial equipment. The equipment has a large, dark, rectangular panel that is open, revealing internal components. The technicians are standing in a room with a window and a fan in the background. A timestamp '2024.12.10' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
134	GX-B1364/22-A-241400	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
135	GX-B1364/22-A-241391	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
136	GX-B1364/22-A-241408	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
137	GX-B1364/22-A-241407	2024/12/10	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
138	GX-B1363/22-A-24686	2024/12/12	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
139	GX-B1363/22-A-24687	2024/12/12	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
140	GX-B1538/22-A-24103	2024/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
141	GX-B1364/22-A-241377	2024/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
142	GX-B1364/22-A-241376	2024/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
143	GX-B1364/22-A-241372	2024/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
144	GX-B1364/22-A-241371	2024/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
145	GX-B1364/22-A-241370	2024/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
146	GX-B1364/22-A-241363	2024/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
147	GX-B1364/22-A-241362	2024/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
148	GX-B1364/22-A-241361	2024/12/13	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
149	GX-B1364/22-A-241360	2024/12/13	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
150	GX-B1364/22-A-241359	2024/12/13	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
151	GX-B1364/22-A-241358	2024/12/13	所检项目合格。	