

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1342/21-9-24005	2024.12.16	1. 矿井总进风量: 13372.9m3/min; 2. 矿井总回风量: 13626.1m3/min; 3. 全系统计算阻力值: 2126.7Pa; 4. 全系统测定阻力值: 2091.7Pa; 5. 矿井等积孔: 6.04m2。	 2024.10.18
12	GX-B1345/21-9-24005	2024.12.16	1、矿井需要风量: 12363m3/min; 布置2个采煤工作面、1个充填工作面、2个备用工作面、7个掘进工作面; 2、矿井总进风量: 13373m3/min; 3、矿井总回风量: 13626m3/min; 4、矿井等积孔: 6.04m2; 5、矿井有效风量率: 89.8%; 6、矿井外部漏风率: 2.2%。 矿井运行1#风机, 运行频率42Hz, 双级运行时实测工况参数: 风机负压1940Pa, 风机风量13939m3/min; 矿井运行2#风机, 运行频率42Hz, 双级运行时实测工况参数: 风机负压1960Pa, 风机风量13872m3/min; 通风机运行工况点的风量均大于矿井需要风量12363m3/min, 故能满足矿井生产的要求。 核定矿井通风能力: 137.1万吨/年。 核定采掘工作面: 2个采煤工作面、1个充填工作面、2个备用工作面、7个掘进工作面。	 2024.10.18

13	GX-B1345/21-8-24009	2024.12.9	1、矿井总需要风量：15074m³/min； 布置3个采煤工作面、3个掘进工作面； 2、矿井总进风量：16453m³/min； 3、矿井总回风量：16564m³/min，其中南风井回风量6123m³/min，东风井回风量10441m³/min； 4、矿井总排风量：17001m³/min，其中南风井通风机排风量6241m³/min，东风井通风机排风量10760m³/min； 5、矿井等积孔：南风井系统3.14m²，东风井系统4.19m²，矿井综合等积孔7.18m²； 6、矿井有效风量率：91.6%； 7、矿井外部漏风率：南风井系统1.9%，东风井系统2.9%。	 孔庄煤矿 地址：徐州市沛县在江苏诚豹纺织科技有限公司附近 时间：2024-11-12 10:54:50
----	---------------------	-----------	--	--

